

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	① 상호(사업장명칭)		아이에스동서(주)			② 성명(대표자)		권민석 외	
	③ 주 소		부산광역시 남구 용호동 954번지 외 3필지						
	④ 공동주택 현황		공급세대		세대별 규모(뒷면계속)				
			1488세대	39	47	51	53	54	
측 정 자	⑤ 상 호		(주)누리환경기술센터			⑥ 등록번호		615-81-47771	
	⑦ 주 소		경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)						
⑧ 공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측 정 일 시	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	18/2/21	C-601	남향	18.7	357.2	63.6	69.2	88.1	43.9
2지점	18/2/21	C-2506	남향	7.5	360.9	60.7	173.2	134.0	23.1
3지점	18/2/21	C-3505	남향	16.1	275.8	70.8	56.2	84.8	30.9
4지점	18/2/21	C-6804	남향	17.5	854.0	49.1	44.0	118.5	18.4
5지점	18/2/21	D-601	남향	2.4	444.4	48.8	74.9	60.6	16.8
6지점	18/2/21	D-2502	남향	2.7	205.8	52.0	34.3	66.9	39.4

항목	측정일시	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30이하	1,000이하	210이하	360이하	700이하	300이하
7지점	18/2/21	D-6704	남향	6.1	480.9	30.7	81.6	101.7	89.4
8지점	18/2/21	D-6903	남향	15.1	886.9	29.6	74.8	216.1	28.9
뒷면 계속									

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm [신문용지 54g/m²(재활용품)]

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	① 상호(사업장명칭)		아이에스동서(주)			② 성명(대표자)		권민석 외	
	③ 주소		부산광역시 남구 용호동 954번지 외 3필지						
	④ 공동주택 현황		공급세대	세대별 규모					
				57	59	79	59	98	
		1488세대	114	243	252	10	2		
측 정 자	⑤ 상호		(주)누리환경기술센터			⑥ 등록번호		615-81-47771	
	⑦ 주소		경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)						
⑧ 공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측정 일시	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
9지점	18/2/22	A-405	남향	5.0	716.9	61.2	292.8	261.7	92.5
10지점	18/2/22	A-601	남향	2.7	145.1	54.8	96.3	79.8	17.4
11지점	18/2/22	A-2604	남향	8.4	487.9	27.3	147.6	541.6	27.2
12지점	18/2/22	A-6704	남향	8.9	880.0	28.4	55.9	446.4	117.9
13지점	18/2/22	B-601	남향	7.3	470.8	43.8	262.1	176.2	54.9
14지점	18/2/22	B-2506	남향	4.0	202.7	67.8	68.4	321.9	0.0

