

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	①상호(사업장명칭)		㈜아이에스건설		②성명(대표자)		권지혜		
	③주 소		경상남도 창원시 자은3지구내 S-3블럭						
	④공동주택 현황		공급세대	세대별 규모					
				84	101	114	-	-	
		520세대	290	144	86	-	-		
측 정 자	⑤상 호		(주)누리환경기술센터		⑥등록번호		제 13 호		
	⑦주 소		경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)						
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측 정 시	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	17/9/15	101-902	남향	1.2	386.6	43.7	37.9	50.0	45.9
2지점	17/9/15	102-301	남향	1.4	399.2	47.6	45.5	48.0	33.9
3지점	17/9/15	103-1904	남향	1.0	406.8	46.5	20.4	17.0	16.0
4지점	17/9/15	105-1401	남향	2.9	472.0	50.1	34.9	53.7	49.4
5지점	17/9/15	106-202	남향	2.7	479.9	55.0	131.5	134.0	30.2
6지점	17/9/15	107-1201	남향	3.9	486.6	56.7	11.0	88.3	10.9